

## PRO ZVEŘEJNĚNÍ

## Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2020 (1)

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku:

Kód SÚKL	Název LP	Doplněk názvu	Šarže	Použitelnost do
0136522	TEYLA	0,12MG/0,015MG/24H VAG INS 3	LF11311AA	03/2020
			LF11445AA	03/2020
			LF11980AB	05/2020
			LF12433AA	03/2020
			LF12811AB	07/2020
			LF13116AA	08/2020
			LF13277RA	08/2020
			LF13402CA	08/2020
			LF13639AA	09/2020
			LF13876AA	10/2020
			LF14555AA	12/2020
			LF14666AA	12/2020
			LF15160AA	01/2021
			LF15425AA	02/2021
			LF15437AA	02/2021
			LF15458AA	02/2021
			LF15697AA	02/2021
			LF15776AA	03/2021
			LF16746AA	05/2021
			LF16747AA	05/2021
LF16749AA	05/2021			
LF16750AA	05/2021			
LF16751AA	05/2021			
LF16752AA	05/2021			
LF17916AA	07/2021			

Držitel rozhodnutí o registraci společnost Heaton k.s., Praha, Česká republika proto na základě § 33 odst. 3 písm. c) zákona o léčivech přijal následující opatření:

**stažení výše uvedených šarží léčivého přípravku až z úrovně zdravotnických zařízení z důvodu podezření na závadu v jakosti** – možnost prasknutí nebo zlomení vaginálního kroužku.

Mgr. Apolena Jonášová  
Ředitelka sekce dozoru